

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	世界遺産熊野本宮館北棟 防水改修工事	田辺市	3,850,000	600,000	
2						
3						
4						
5						

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

## II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	世界遺産熊野本宮館北棟防水改修工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		田辺市					
交付金事業実施場所		田辺市本宮町本宮					
交付金事業の概要		当施設は、世界遺産を擁する当地を訪れる皆様に観光情報や地域情報を発信する拠点施設で、地元材を使用した木造平屋建てですが、シーリングの劣化等により北棟上部カーテンウォール周辺の接合部等から雨水が侵入し、建物の保全と事業運営に支障をきたしておりました。垂木を伝って雨水が侵入しないよう、劣化したシーリングを撤去し、新規打設により、施設の雨漏れ修繕を実施し、施設の長寿命化及び拠点施設としての機能維持を図りました。（施工対象建物床面積751.46㎡）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次田辺市総合計画 政策:第5章「活力」 施策:5. 観光 単位施策:(1)観光</p> <p>② 観光客数が高い数値で推移し、外国人観光客のさらなる増加が予想される中、観光施設の機能の充実やおもてなし力の向上がより一層求められています。</p> <p>・来訪者が安心かつ安全に利用でき、また満足感が得られるような施設運営に努めるとともに、再び訪れたいと感じてもらえるよう、施設機能の充実に取り組みます。</p> <p>目標:当該施設における雨漏れに関する不具合件数 0件</p>					
事業開始年度		令和3年度	事業終了年度		令和3年度		
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度	
		当該施設における雨漏れに関する不具合件数 0件	雨水侵入の可能性があるカーテンウォール周辺のシーリング箇所すべてを修繕	成果実績	日	0	
				目標値	日	0	
				達成度	%	100.0	
		評価年度の設定理由					
		毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
交付金事業の定性的な成果及び評価							
-							

		成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度		
	熊野本宮館北棟上部カーテンウォール周辺の既存シーリング材の撤去及び新規打設	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	3,850,000					
交付金充当額	600,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	600,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額	
	工事	指名競争入札	株式会社カメヤ		3,850,000	
	計					3,850,000
交付金事業の担当課室	世界遺産熊野本宮館					
交付金事業の評価課室	企画部企画広報課					