

(平成 27 年 11 月 24 日受付)

街灯の老朽化

■内容

高山寺の仁王門を出て稲成糸田地区より会津町へ橋を渡り、河川左岸を上流に 10 メートルほど行った所に設置された、街灯の支柱下部に、かなりの腐食と思われる亀裂がありました。強風や台風に耐えれそうには無いほどの損傷ですので、何とぞ修理、補強対策をお願いします。多分誰かが、寄り掛かる等においても、破損転倒の恐れがあります。さらに、旧タイプの街灯につきましても、点検等をお願いします。

■回答

現地確認したところ、ご指摘いただいたとおり、腐食が進みかなり危険な状態でありましたので早急に対応させていただきました。

また、本町から水道事業所の会津川堤防沿いにある同様の街灯を点検したところ、もう 1 か所腐食の進んでいるところが紺屋町付近で確認しました。こちらはすぐに倒壊の危険性はありませんので、来年度の予算で対応したいと考えています。

工事中は何かとご不便をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。

【管理課 管理係】