

# 石綿粉塵気中濃度結果速報

|      |            |       |           |
|------|------------|-------|-----------|
| 送信日: | 2021年7月9日  | 送信枚数: | 1 枚(本状含む) |
| 送付先  | 株式会社 裏地工務店 |       | 御中        |
|      | 様          |       |           |

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。  
下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 弊社受付番号 | 21031803           |
| 件名     | 田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事 |

| 測定点名          | 測定結果(単位:[f/L]) |  |  |           |       |  |  |  |
|---------------|----------------|--|--|-----------|-------|--|--|--|
|               |                |  |  | 作業中       | 測定日   |  |  |  |
| 敷地境界 東側(12回目) |                |  |  | 49 0.11未満 | 6月25日 |  |  |  |
| 敷地境界 西側(12回目) |                |  |  | 50 0.11未満 | 6月25日 |  |  |  |
| 敷地境界 南側(12回目) |                |  |  | 51 0.11未満 | 6月25日 |  |  |  |
| 敷地境界 北側(12回目) |                |  |  | 52 0.11未満 | 6月25日 |  |  |  |
| 敷地境界 東側(13回目) |                |  |  | 53 0.11未満 | 7月2日  |  |  |  |
| 敷地境界 西側(13回目) |                |  |  | 54 0.11未満 | 7月2日  |  |  |  |
| 敷地境界 南側(13回目) |                |  |  | 55 0.11未満 | 7月2日  |  |  |  |
| 敷地境界 北側(13回目) |                |  |  | 56 0.11未満 | 7月2日  |  |  |  |
| 敷地境界 東側(14回目) |                |  |  | 57 0.11未満 | 7月9日  |  |  |  |
| 敷地境界 西側(14回目) |                |  |  | 58 0.11未満 | 7月9日  |  |  |  |
| 敷地境界 南側(14回目) |                |  |  | 59 0.11未満 | 7月9日  |  |  |  |
| 敷地境界 北側(14回目) |                |  |  | 60 0.11未満 | 7月9日  |  |  |  |

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。  
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))  
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)



株式会社 ネクサス分析センター

住所: 〒570-0003 大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL: 06-6916-8555 FAX: 06-6916-8556

email: nas@n-nexus.co.jp