

石綿粉塵気中濃度結果速報

送信日:	2021年4月9日	送信枚数:	1 枚(本状含む)
送付先	株式会社 裏地工務店		御中
	様		

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

弊社受付番号	21031803
件名	田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事

測定点名	測定結果(単位:[f/L])							
	作業前	測定日	作業中	測定日	作業後	測定日		
敷地境界 東側	1	0.11未満	4月5日			53		
敷地境界 西側	2	0.11未満	4月5日			54		
敷地境界 南側	3	0.11未満	4月5日			55		
敷地境界 北側	4	0.11未満	4月5日			56		
1階								
敷地境界 東側(1回目)			5	0.11未満	4月9日			
敷地境界 西側(1回目)			6	0.11未満	4月9日			
敷地境界 南側(1回目)			7	0.11未満	4月9日			
敷地境界 北側(1回目)			8	0.11未満	4月9日			
敷地境界 東側(2回目)			9					
敷地境界 西側(2回目)			10					
敷地境界 南側(2回目)			11					
敷地境界 北側(2回目)			12					
敷地境界 東側(3回目)			13					
敷地境界 西側(3回目)			14					
敷地境界 南側(3回目)			15					
敷地境界 北側(3回目)			16					

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)



株式会社 ネクサス分析センター

住所: 〒570-0003 大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL: 06-6916-8555 FAX: 06-6916-8556

email: nas@n-nexus.co.jp