/	- 241	- 104 -	~ \
17	t±.=	ਜ਼− '	Ο,
(7	镁:	L\ , ,	<u>_</u> .

_	事後評価の実施
٠.	里 (4) = 1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /

(1)	実施時期
( I	天心时为

令和4年8月 評価委員会を開催

(2) 評価の方法

外部有識者を含む評価委員会が評価する。 評価委員会を開催し、5名の有識者による検証、意見交換を行った。 事後評価の結果については、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。 年々様々な公共施設の老朽化が進行する中、学校施設については、児童生徒が安全かつ安心 して生活できるよう教育環境の充実に向けて、整備計画に基づき継続的に整備に取り組んでいき たい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備					
【目標の達成状況】	目標を達成した / 達成できなかった				
【所見】					

【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した / 達成できなかった	
(3) 教室不足の解消等	<b>等を図る整備</b>	
【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した / 達成できなかった	
(4) 教育環境の質的な		
【目標の達成状況】 【所見】	(目標を達成した) / 達成できなかった	
小学校3校のトイレ引	女修事業を行い、教育環境の改善を図ることができた。	
(5) 施設の特性に配属	意した教育環境の充実を図る整備	
	目標を達成した / 達成できなかった	
改築後の危険建物等の	のとりこわし状況	
以来区**/包队在内书		

## (様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称		事業	整備方針			事業完了	(実施しなかった場合)	備考	
	目標	区分	事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
龍神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5∼R4.3	R3.12.28		
龍神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5~R4.3	R3.12.28		
中山路小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5∼R4.3	R3.12.28		
咲楽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5~R4.3	R3.12.28		
咲楽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5~R4.3	R3.12.28		