/	- 24	-15-	~ '
17	t±.	-	٠,
\ /	IXC.	ハ	

_	事後評価の実施
٠.	里 (4) = 1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /

(1)	実施時	₽F
(\mathbf{L})	一 天心时:	宍

令和6年8月、令和7年8月 評価委員会を開催

(2) 評価の方法

外部有識者を含む評価委員会が評価する。 評価委員会を開催し、5名の有識者による検証、意見交換を行った。 事後評価の結果については、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

現在進めているバリアフリー化事業、トイレ改修事業については、早急に取り組むべき課題である と認識しており、計画的かつ可能な限り迅速に対応していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る	整備
【目標の達成状況】	目標を達成した / 達成できなかった
【所見】	

(3) 教室不足の解消等を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 【目標の達成状況】 日標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 改築後の危険建物等のとりこわし状況	【目標の達成状況】	目標を達成した / 達成できなかった
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 (4) 教育環境の質的な向上を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のパリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		
【所見】 (4) 教育環境の質的な向上を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】	(3) 教室不足の解消 ⁽	等を図る整備
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		目標を達成した / 達成できなかった
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		
【所見】 小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】	(4) 教育環境の質的症	な向上を図る整備
小学校5校、中学校5校のバリアフリー化、中学校2校のトイレ改修、小学校12(13)校、中学校4の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。 (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		目標を達成した / 達成できなかった
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】		
【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】	(5) 施設の特性に配別	
改築後の危険建物等のとりこわし状況	【目標の達成状況】	
改築後の危険建物等のとりこわし状況		
改築後の危険建物等のとりこわし状況		
改築後の危険建物等のとりこわし状況		
	改築後の危険建物等の	のとりこわし状況
•		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

		事業	整備方	針			事業完了	(実施しなかった場合)	備考
学校等の名称	目標	区分	事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
田辺第一小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.5~R6.10	R6.10.10		
田辺第二小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.9~R7.1	R7.1.7		
田辺第三小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.5~R6.11	R6.11.13		
田辺第三小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.7~R7.2	R7.2.7		
田辺第三小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.7~R7.2	R7.2.7		
芳養小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.6~R6.11	R6.11.13		
芳養小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	_	R6.7~R7.2	R7.2.5		
芳養小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	_	R6.7~R7.2	R7.2.5		
稲成小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.6~R6.11	R6.11.13		
稲成小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	_	R6.6~R6.12	R6.12.27		
稲成小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	_	R6.6~R6.12	R6.12.27		
会津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.5~R6.11	R6.11.13		
上芳養小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.6~R6.11	R6.11.13		
中芳養小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.6~R6.11	R6.11.13		
上秋津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.5~R6.9	R6.9.3		
秋津川小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.5~R6.11	R6.11.13		
秋津川小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	_	R6.6∼R7.1	R7.1.24		
三栖小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.5~R6.11	R6.11.13		
長野小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	_	R6.9~R7.1	R7.1.9		
田辺東部小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.5∼R6.11	R6.11.7		
田辺東部小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	_	R6.7~R7.3	R7.3.21		
田辺東部小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	_	R6.7~R7.3	R7.3.21		

上山路小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5∼R5.11	R5.11.13
高雄中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.6~R6.10	R6.10.4
新庄中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5∼R7.3	R7.3.31
新庄中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.5∼R7.3	R7.3.31
新庄中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5∼R7.3	R7.3.31
新庄中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.5∼R7.3	R7.3.31
中芳養中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.6∼R7.3	R7.3.21
中芳養中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.6∼R7.3	R7.3.21
中芳養中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6∼R7.3	R7.3.21
中芳養中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6∼R7.3	R7.3.21
龍神中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.7~R5.12	R5.12.7
中辺路中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.7~R5.12	R5.12.8
大塔中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.7~R5.12	R5.12.7
本宮中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.7~R5.12	R5.12.12